

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ อัลติมา 2016 สี เทา ทะเบียน 1 พด 7300 วันที่ 19/9/62

เลขไมล์ 4435 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา 2 ดอก
 เลขตัวถัง MP1TR87JGT01 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษี ☐ ภาษีเรือ 2 ดอก
 เลขเครื่อง R24EPd.5310 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ภาษีเรือ 2 ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี 1 ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 27/พ.ค/63 27/4/63


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า		☒		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		
6. สัญญาณไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง		☒		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย		☒		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย		☒		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		☒		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒		<u>OK 60% ขึ้น</u>
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. ไรบารี	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก		☒		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก		☒		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน		☒		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ					3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
1. ไฟในถัง		☒			4. รอยรั่วใช้คัท				
2. ไฟหน้าบิด		☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง				
					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหนาแน่น				
					10. เบรก				
					11. เช็คอัพ				

ชื่อผู้ตรวจ 198
 ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย รั้วบกระมะดัน ไร่ยี่สิบไร่
(วัด)



ด้านหลัง

1. = 1,000 , 4. = 10,000
7. = 3,000 11. = 2,500



ข้างขวา ไร่ 66 ไร่ 66 ไร่ 66 ไร่
กระดาก 100 ไร่ ไร่ยี่สิบไร่ ไร่ 66 ไร่

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	✓		
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	✓		
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	✓		
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด.....1.5.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....1.6..... ขนาด.....215/70/15		✓	{ ลีด 80 ม. น. 0.1 - 1.2 }
	หน้า L ยางปี.....1.6..... ขนาด.....215/70/15		✓	
	หลัง R ยางปี.....1.6..... ขนาด.....215/70/15		✓	
	หลัง L ยางปี.....1.6..... ขนาด.....215/70/15		✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		