

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2018 สี ขาว ทะเบียน 25 กธ 9007 วันที่ 28 มี.ค. 65

เลขไมล์ 319113

เลขตัวถัง MROEB8CB500813850

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PVC 800</u>		☒	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเบรก	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒						
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี							
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี							
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี							
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี							
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	<u>2000</u>
				9. แบตเตอรี่		☒	
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริด			


ชื่อผู้จอง 6075

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า ☒ พร้อมตัวอักษรโปร
หน้า 1300
พร้อมตัวอักษร 1500



ข้างซ้าย พร้อมตัวอักษร L 1300
พร้อมตัวอักษร L 1300
พร้อมตัวอักษร 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา พร้อมตัวอักษร 1300
พร้อมตัวอักษร 1300

สภาพ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 21 ขนาด	หน้า L ☐ ยางปี 21 ขนาด	215/70/15
	หลัง R ☐ ยางปี 21 ขนาด	หลัง L ☐ ยางปี 21 ขนาด	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐ มี ☒ ไม่มี	เปลี่ยนสี
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐ มี ☒ ไม่มี	3500
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐ มี ☒ ไม่มี	
แม็กไซด์เนอร์	☒ มี ☒ ไม่มี	☒ มี ☒ ไม่มี	
กระทะหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
ใช้คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	
ไฟเบรกลังตา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒ มี ☐ ไม่มี	