


ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ อัสติ 1.6 สี เทา ทะเบียน 4กค-7941 วันที่ 1/6/63
 เลขไมล์ 206,344 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☐ ชด..... ☒ ไม่ชด 2 ก.ค 63
 ภาษี ☐ ชด..... ☐ ไม่ชด


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐	เปลี่ยนเบาะ	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหนา, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. จิพ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	2. น้ำมันเบรก	☒	☐		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐		
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	6. น้ำมันพัก	☒	☐		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	9. แบตเตอรี่	☒	☐		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	10. สายพาน	☒	☐		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐		
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัต	☒	☐		
1. ไฟในถัง	☒	☐	5. กระปุกพวงมาลัย/แลค	☒	☐		
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	6. เบรก	☒	☐		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐		
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐		
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐		

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

* เครื่องยนต์ 1.6 ลิตร
100 แรงม้า

ราคาซื้อ 3,500

ปี 1400 = 1,500 2 = 4,000
100 = 2,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 19 ขนาด 16	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี ขนาด	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี ขนาด	☒	
	หลัง ☐ ยางปี ขนาด	☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คผ่าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		