

ใบตรวจสภาพรถ




รุ่นรถ ALTIMA 1.8 E สี น้ำเงิน ทะเบียน กส-5569 วันที่ 18/6/62
 เลขไมล์ 999,450 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียว.....1.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด 31/3/62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>260</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี <u>2</u>				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ใบบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		<u>30</u>
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



$2 = 6000$ 11000 20000
 5000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....		
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....		
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		