



ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ มาสด้า BT50 1.5 ปี 2012 สี ดำ ทะเบียน ยด 4129 วันที่ 30/11/62



เลขไมล์ 106473 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MM9UPORD100144 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง P4AT10620011 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท...!.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 15,925.63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		เบาะถ้าย
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			เปลี่ยน
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นพลาสติก			
1. ไฟในถัง	☒			4. ระบายใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลด			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง	☒		
ชื่อผู้ตรวจ <u>106</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนา			
				10. เบรก			
				11. เชื้อดัด			



ด้านหน้า สีเงินขดน้ำ
สีกระบะเหล็กเงินแว่น

ข้างซ้าย กระบะท้ายยกสูงซ้าย
สีรถเงินแว่น



ด้านหลัง แผงหลังสีเงิน
แว่น

ข้างขวา สีกระบะยกสูงขวา
สีกระบะเงินแว่น

ไฟท้าย = 2,500 แสง = 2,500 ไฟฝ = 2,000
N = 5000 ถึง 10000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว		✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว		✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว		✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....-.....ขนาด.....	265 / 60 / 18			✓	✓ สีของสภาพ
	หน้า L	ยางปี.....-.....ขนาด.....	265 / 60 / 18			✓	
	หลัง R	ยางปี.....-.....ขนาด.....	265 / 60 / 18			✓	
	หลัง L	ยางปี.....-.....ขนาด.....	265 / 60 / 18			✓	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี						
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี					✓	พองบวมแล้ว
คว้างแดด	☐ มี ☒ ไม่มี						
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี						