

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MAZDA 2

สี เทา ทะเบียน 8กท 107 ททม.

วันที่ 22/04/67

เลขใบส. 89919

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง ไม่ติดมา

☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☒ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>L ขาด R หมด</u>		☒		1. ไฟเบรก <u>ไม่ติด</u>		☒	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ฟิล์มฝ้าฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ฟิล์มแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อั้ว		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระจุพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มแพน		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บั้มบั้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. บั๊กน		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒				☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม สัปดาห์ก่อนเป็นร



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรงหน้า (เคาะ)(สี)


2. กันชนหน้า (เคาะ)(สี)

3. สเกิร์ตหน้า (ซ่อม)(สี)



ข้างซ้าย 4. กันชนซ้าย (เคาะ)(สี)


5. ประตูหน้าซ้าย (เคาะ)(สี)



ด้านหลัง

สี = 2900

งาน 1316



ข้างขวา 6. บังโคลนหลังขวา (เคาะ)(สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 185/65R15	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซ์ไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	