

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Ford Ranger Cab 2.2XL สี ขาว ทะเบียน บพ 7078 พจ วันที่ 3/2/66

เลขไมล์ 44,823

แฉ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาชี ☐ วด.....

☐ ไม่วด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			ไม่ผ่าน ไฟภายใน	1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			ไม่ผ่าน
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพืก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอร์รี่			
14. เซ็นทิลล๊อค ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ			
1. ไฟหน้า				4. ไซคัฟ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ฝ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุแหบน			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. ันบ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 19 ขนาด..... 215/70/16	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		๓๗
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		