

ใบตรวจสภาพ

รุ่น FORTUNER 3.0V TRD

สี ขาว

ทะเบียน 2กข 6561 กทม.

วันที่ 12/9/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 18กค69

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอ

☐ รีโมท ☐ ดอ

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 222748

เลขเครื่อง


เลขคัสซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี				7. แบริเตอร์รี	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) ไม่เย็น			189
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครี	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมปีน	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท่อวางเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท่อวางเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม 3 ว่างเบรคมือใหม่




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด 265/60R18		☒	
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด ๑		☒	
	หลัง R	ยางปี	ขนาด	ท่ออยู่หน้าอะไหล่ (ใช้ชั่วคราว)		
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด ๓		☒	
งานขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
จ๊วบั้งแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
งานอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระຈก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	
ระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ซิกฝาก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี	ให้คนเลี้ยงพอง		☒	
สวาทาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
พืษกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		