

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Rios ปี 2015 สี เทา ทะเบียน AKA 4015 วันที่ 30/5/62
 เลขไมล์ 50515 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา... 2... ดอก
 เลขตัวถัง MR2BT9F36012P806 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษี... 1... ดอก
 เลขเครื่อง IN22334547 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด... ☒ ไม่ขาด 23 บ.ด 2562


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	✓		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	✓		
19. วิทยุ	☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพอก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในถัง	✓		
2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			


3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
4. รอยร้าวใช้คอป			
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มหมอบ			
10. เบรก			
11. เช็คล้อ			

ชื่อผู้ตรวจ 106
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า รถคันนี้เคยชนท้าย TOY
รถเก๋งสีเงินขาว



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ราคา = 800 1107 = 2,000
= 2,800

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 1.5 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18... ขนาด... 185/60/15	☒		
	หน้า L ยางปี 18... ขนาด... 185/60/15	☒		
	หลัง R ยางปี 18... ขนาด... 185/60/15	☒		
	หลัง L ยางปี 18... ขนาด... 185/60/15	☒		
ยางขอบกระฉา	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	มีลมหลังห้อง
ตัวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมือช่าง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		