

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MAZDA 4 ประตู Hi-RACER สี เทา ทะเบียน กย 104 สระบุรี วันที่ 14/02/67

เลขโมล 150363

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 19 ม.ค. 66

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังหนัง</u>		☒		1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพอก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ฟิล์มฝ้า		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแอม		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บัม		☒	
9. ไฟท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. บั๊กน		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม หัวเกียร์แตก = 1,000



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. ฝาท้าย (สี)

สี = ๑,600

ยาง 4 เส้น



ข้างขวา 2. กระบะรถ (สี)

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ หนักดีม	☐ หนักแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ หนักดีม	☐ หนักแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ หนักดีม	☐ หนักแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ หนักดีม	☐ หนักแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 265/65R14		☐	☒	
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด ๙๙		☐	☒	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด ๙๙		☐	☒	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด ๙๙		☐	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
เบ็กซ์ไลน์วอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
โซ๊คผาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	