

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 05 03 2567

ทะเบียน 2 คธ 8 5115		ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu Dmax Hi Lander 1.7		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> <u>V</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + 0.500</u> 4 8 2 5 9 3 6 10 <u>ตรวจแล้ว</u>					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>สีที่ลิตร</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 <u>ขัด 2 รอบ</u> 2 3 <u>ตรวจแล้ว</u> (A)					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> <u>B.F.P</u> ประเมิน <u>0.4-0.64</u> เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน <u>0.8-1.0</u> 1 <u>ล้างที่คอกฟอว์ 2000</u> 3 <u>ล้างเบาะ</u> 5 <u>ตรวจแล้ว</u> (A) 2 <u>ล้างเบาะ</u> 4 <u>ตรวจแล้ว</u> <u>ระบบไฟ-น้ำ</u> <u>000 OK</u>					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา <u>ข้าง</u> ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ