

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ฮอนด้า ซิตี้ 2009 สีเทา ทะเบียน จก 6983 วันที่ 21 พ.ย 63

เลขไมล์ 190071

เลขตัวถัง M.R.H.G.M.2620APIO1111

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์

เชื้อเพลิง

แก๊ส

☒ Auto

☒ เบนซิน

☐ ไฟฟ้า

☐ ลงเล็ม

☐ โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

☒ Manual

☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ LPG ☐ NGV

☐ ไม่ลงเล็ม

☐ ไม่โรงงาน

☐ ไม่เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ

☒ กุญแจรีโมท

☐ รีโมท

Bookservice

ระบบขับเคลื่อน

ประกันภัย

☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ ดอก

☐ ดอก

☐ มี ☐ ไม่มี

☒ 2WD ☐ 4WD



☐ มี..... ☒ ไม่มี

24 มีค 2564

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			1. ไฟหน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			3. ไฟสปรอตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			7. ไฟสูง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
10. CD	☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
13. USB	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>800</u>	✓		<u>62 มีค 64</u>
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			7. น้ำฉีดกระจก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			10. สายพาน	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			11. สภาพเครื่องยนต์	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
28. แตร	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้คอป	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
1. ไฟในถัง	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
2. ไฟหน้าปิด	☒ มี ☒ ไม่มี	✓			6. เบรก	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
ชื่อผู้จอง					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุแทนบ	☒ มี ☒ ไม่มี	✓		



สมโภชน์

✓ ได้รับค่าลิขสิทธิ์



ด้านหน้า กระจกหน้ากระจก
บานเล็ก 1 บาน 3000

ข้างซ้าย 2000



ด้านหลัง

ข้างขวา กระจกบานเล็ก 1 บาน 3000
รวม 7800

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 19	ขนาด	195 / 50 / 15	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 19	ขนาด	195 / 50 / 15	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 19	ขนาด	195 / 50 / 15	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 19	ขนาด	195 / 50 / 15	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		