

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ Yaris 1.2 E สี ขาว ทะเบียน 09-646909 วันที่ 7/8/66

เลขโมล 102683

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง ว่าง

☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอว (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากกันชัก		☒	เสีย,
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ตั้งแรง</u>	☒		เสีย,
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟส่ายหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บิมบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒		
12. ไฟส่ายหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม รถโดนชนฝั่งประตูจากท้ายรถ, เครื่องมีเสียงหนนง (เข็มนาฬิกา)




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. ส่วนสีทึบหลัง (ซ้ด)(สี).



ข้างขวา 1. ส่วนสีทึบด้าน (ซ้ด)(สี).

1 = 1,200

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐	แม็คเคียม ☒	แม็คเคียมแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด 195/65R15		☒		
	หน้า L	ยางปี 22	99		☒		
	หลัง R	ยางปี 22	99		☒		
	หลัง L	ยางปี 22	99		☒		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☒	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
แม็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ทิวเบรคหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		