

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ โตโยต้าฟองทอร์ 2.1b สี เทา ทะเบียน 5กธ 455 8วันที่ 10 ธ.ค 64
 เลขไมล์ 161717 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวญ ☐ ธรรมดา ดอก
 เลขตัวถัง MR0GB36S20002421 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวญรีโมท 2 ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 15 พ.ย 65

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>		☒	<u>800</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟรีหน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความทรง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟนวิท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>		☒	
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. ไรนาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันมือหัก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์สัท	☒		
1. ไฟในแก่ง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนึ่นหนึ่			


ชื่อผู้จอง 6๓๕

ชื่อผู้ขาย



สมโภชน์



ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง ฝากระโปรงหน้าสีเงิน ข้างขวา สีดำเงาพลาสติกสีเงิน
 66 แพลตตินั่ม 1500 2500

	หน้า	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 19 ขนาด	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี 19 ขนาด	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี 19 ขนาด	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี 19 ขนาด	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หน้าพอง
ตัวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	1500
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ซ่อมที่ 4700
แมग्เนท	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระตะ	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	รวม 6200
แม่กซ์ไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซคมาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาคาน	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โคมไฟหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	