

ใบตรวจสอบสภาพ

(ฉบับร่าง)

รุ่นรถ NISSAN NAVARA NP300

สี เทา

ทะเบียน สง 3633

ระยอง วันที่ 06/07/65

เลขโมล 89174

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

☒ ไม่ขาด 26 พ.ย. 65

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไชบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟในเก๋ง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริด	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปีมนับ	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. มีรอยขีด.



ข้างซ้าย

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			
	หลัง R ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			
	หลัง R ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 215/65 R16	☒		
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 19			
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 19			
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 19			
ยางขอบกระถก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☐ มี ☒ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คชิลเลอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โซ๊คฝ้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		