

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Altis 1.6G

สี เทา ทะเบียน 5กข 6817 กทข วันที่ 14/11/65


เลขไมล์ 177678
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ยาก ☐ ไม่ยาก
☒ ไม่ยาก 31 ส.ค. 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกร
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอกร
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>รื้อ</u>		☒	2,500-
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคลอป	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. ช็มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)
2. กันชนหน้า (สี)

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

สี 2,000 / ยาง 2,000 x 2 /

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒	แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒	แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒	แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 205/55 R16		☒		
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99		☒		
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
แม็คชโลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
เสาอากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	