

ใบตรวจสภาพ

รุ่น D-MAX 1.9 L Hi-Lander.

สี เทา

ทะเบียน 26มก 6449กท

วันที่ 26/9/68

แผ่นโพลี ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 9 มี.ค. 69

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 154959

เลขเครื่อง


เลขคชช

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ขึ้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บั้มบั้น	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปั่นน	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟกระจุข้างหน้าจาก 2 เพราะคนขับขาด




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา 2. แก้มซ้าย (เคาะ) (สี)
3. ประตูหน้าซ้าย (เคาะ) (สี)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ราคา 4,500

๗๖๔๑๕๖

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	ไม่มีดิม	☐ ไม่มีด่าง	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
	หน้า L	☒	ไม่มีดิม	☐ ไม่มีด่าง	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
	หลัง R	☒	ไม่มีดิม	☐ ไม่มีด่าง	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
	หลัง L	☒	ไม่มีดิม	☐ ไม่มีด่าง	☐	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด 245/70R16				
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด 245/70R16				
	หลัง R	ยางปี 17	ขนาด 245/70R16				
	หลัง L	ยางปี 17	ขนาด 245/70R16				
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒	มี	☐ ไม่มี	ขาดหมดสภาพ			
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐ ไม่มี	ขี้นกขาว			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒	มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒	มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาก้าย	☐	มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒	มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลหลังคา	☒	มี	☐ ไม่มี				