

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ MAZDA 2 สี ขาว ทะเบียน 802-4211 ไม้ 36889 วันที่ 24-1-69

	ภายนอก	ช่อง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ช่อง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี			✓		33	บันไดเสริมข้าง			—	
2	พลาสติกคิ้วล้อ			—		34	กันชนหลัง(เสริม)			—	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์			—		35	โลโก้			✓	
4	กระจังหน้า			✓		36	ป้ายทะเบียน			✓	
5	โคมไฟหน้า			✓		37	จุดเติมสี			—	
6	ขอบโคมไฟหน้า			—		38	ก๊วกันสาดประตู			✓	
7	โคมไฟตัดหมอก			✓		39	ขอบในกระบะ			—	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก			✓			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทัมกันชนหน้า			—		1	น็อตในห้องเครื่อง			✓	
10	เสาอากาศ			—		2	สนิมฐานเบต			✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา			✓		3	สนิมขาเบต			✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า			✓		4	ขั้วเบต			✓	
13	กระจกหน้า			✓		5	แผ่นกันความชื้น			X	
14	แผงจิ้งหรีด			✓		6	ใต้ฝากระโปรง			✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด			✓		7	น้ำหม้อน้ำ			✓	
16	ก้านเปิดน้ำฝนหน้า			✓		8	น้ำหม้อพักน้ำ			✓	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า			✓		9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน			✓	
18	ยางรีดน้ำนอก			✓		10	ขาคีด+น็อตยึดฝากระโปรง			✓	
19	ขอบไฟหลังคา			—		11	น้ำมันเครื่อง			✓	
20	กระจกประตู			✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย			✓		1	เบาะหน้า			✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย			—		2	เบาะหลังหรือแคป			✓	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง			—		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น			✓	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง			—		4	เพดาน			✓	
25	กระจกหลัง			✓		5	สนิมน็อตเบาะ			✓	
26	ไฟทัมทัมกันชนหลัง			✓		6	ช่องแอร์			✓	
27	ยางรถ				ปี 22 95 %	7	พลาสติกแผงประตู			✓	
28	ล้อแม็กซ์				หน้า L 5 รอย	8	ช่องเก็บของ			✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม			✓		9	คอนโซลหน้า			✓	
30	ฝาปิดคูลลิ่ง			✓		10	คอนโซลกลาง			✓	
31	ฝาถังน้ำมัน			✓		11	ฟิล์ม			✓	
32	แม่กลายเนอร์			—		12	กล่องเก็บแว่น			—	