

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Hilux ปี 2013 สี ขาว ทะเบียน ขข 8703 วันที่ 19/6/62

เลขไมล์ 135184

เลขตัวถัง MR0GR39GX09136486

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด 16 ธ.ค 2562

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ

☒ ธรรมดา.....1.....ดอก

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....2.....ดอก

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้าแดง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหมอน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

ด้านหลัง Yoshi Kashiwa
ครอบครัวปลูกผักบนบ้าน

110.01 = 2500, 2500 - 500 = 2000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....16.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	955/70/16	✓		
	หน้า L	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	285/70/16	✓		
	หลัง R	ยางปี.....-.....	ขนาด.....	265/70/16		✓	
	หลัง L	ยางปี.....-.....	ขนาด.....	265/70/16		✓	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					