

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น FORD - Hi-Rider XLS สี ขาว ทะเบียน 2จณณ ๗๗๑ กทม วันที่ ๐๙/๐๙/๖๗

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาชนะ ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 12 ลิตร

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล ๖8038 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สีน้ำตาล</u>	☒	☐		1. ไฟในเก๋ง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		2. น้ำมันเบรก	☐	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☐	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริเตอร์	☐	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		10. สายพาน	☐	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☐	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		12. อินเตอร์	☐	☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		13. เกอร์โบ	☐	☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☐	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☐	☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☐	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☒	
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☐	☒	
1. ไฟหน้า	☐	☒		4. โช๊คอัพ	☐	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☐	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☐	☒	
3. ไฟสวิตไคร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☐	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
6. ไฟดัยไคร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มหมอบ	☐	☒	
7. ไฟสูง	☐	☒		10. ครีษ	☐	☒	
8. ไฟท้าย	☐	☒		11. ขับขึ้น	☐	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☒		12. เพลากลาง	☐	☒	
10. ไฟเบรก	☐	☒		13. ปีกนก	☐	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สับ / หมุน / เสี่ยง)	☐	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. ฝาท้าย (แตก/สี).

สี = 1300

ยาง 4 เส้น



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	ไม่มี	ไม่มี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☒	ไม่มี	ไม่มี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒	ไม่มี	ไม่มี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง L	☒	ไม่มี	ไม่มี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	255/70R16			
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	๙			
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	๙			
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	๙			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบกระแทก	☐	มี	☒	ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี			
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี			