

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda BRIO AMANZE

สี ขาว

ทะเบียน 98 4383 พ.ม.

วันที่ 17/08/67

เลขไมล์ 80046

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

☒ ไม่ขาด 17.8.67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			9.8.12	10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			16	11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นพลาสติก		☒	
1. ไฟหน้า				4. ไซค์อัพ		☒	
2. ไฟหน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด		☒	
7. ไฟสูง				10. ครีซ		☒	
8. ไฟท้าย				11. บัมเปอร์		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก				13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสี่ยง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. กันชนหลัง <สี>

สี - 1,300



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แป้นคเดิม ☒	แป้นคแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว
	หน้า L	☐	แป้นคเดิม ☒	แป้นคแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว
	หลัง R	☐	แป้นคเดิม ☒	แป้นคแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว
	หลัง L	☐	แป้นคเดิม ☒	แป้นคแต่ง ☐	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	22	ขนาด	195/55 R15		
	หน้า L	ยางปี	22	ขนาด	99		
	หลัง R	ยางปี	22	ขนาด	99		
	หลัง L	ยางปี	22	ขนาด	99		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี			
แป้นกซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			