

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Perio St. 1000cc สี ดำ ทะเบียน 66-2800 วันที่ 5/8/62

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 129,126 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			<u>2710</u>	1. ไฟในถัง			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			<u>166</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			<u>ไม่เย็น</u>
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ			<u>ไฟดับ</u>
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>2 ปรับไฟ</u>	ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ			
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>			
1. ไฟหน้า				7. ครีษ			
2. ไฟหรี่หน้า				8. ปัมป์			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง <u>เหล็ก</u>			
7. ไฟสูง				13. ท่อไอเสีย			
8. ไฟท้าย			<u>2 ไฟ</u>	14. ท้องว่างเครื่อง			
9. ไฟหรี่ท้าย				15. ท้องว่างเกียร์			
10. ไฟเบรก				16. ฝาครอบเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง				17. แผ่นกันความร้อน			


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรถเดิม = 15,000

ค่าประกัน :

		ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		✓ สีรถเดิม, 15,000 ค่าประกัน
	หน้า L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 185/65/15		✓	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 215/70/15		✓	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 205/70/15		✓	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 215/70/15		✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สาวอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			