

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Hilux Revo

สี เทา

ทะเบียน ธข 4106

วันที่ 24 พ.ค 65

เลขไมล์ 185520

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 4 พ.ค 65 ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			



ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. น้ำมันเครื่อง	☒		900
2. น้ำมันเบรก	☒		
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
6. น้ำหม้อพัก	☒		
7. น้ำฉีดกระจก	☒		
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
9. แบตเตอรี่	☒		
10. สายพาน	☒		
11. สภาพเครื่องยนต์ <u>1030 บัง</u>	☒		เจ้าเครื่อง 200

ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ลูกปืนล้อ	☒		
2. ลูกหมอกคันชัก	☒		
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
4. โช้คอัพ	☒		
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
6. เบรก	☒		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุแทนบ			

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า เคาะถังน้ำมัน
1500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 19	ขนาด.....		☒	
	หน้า L	☒ ยางปี 19	ขนาด.....	215 / 65 R16	☒	
	หลัง R	☒ ยางปี 19	ขนาด.....		☒	
	หลัง L	☒ ยางปี 19	ขนาด.....	ดีเฟรนซ์ 6000	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี				