

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Hilux 2015 สี เทา ทะเบียน ธบ 6015 วันที่ 20/12/62

เลขไมล์ 208325 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง JTFSS92P900127295 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 2KD-A166541 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด ธบ.ย 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก้ว	☒			4. รอยร้าวใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		<u>รอยร้าว 5 แห่ง</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 6๓๕

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา



	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 215/70/15	✓	
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 215/70/15	✓	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 215/70/15	✓	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 215/70/15	✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ค้ำบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	