



ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ซูบิอุ เอ็มซี 2017 สี เทา ทะเบียน กส 3425 วันที่ 30 ก.ค. 63
 เลขไมล์ 84671 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMSCV31500126963 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียว.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>ben สีเขียว</u>
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ			
1. ไฟในแก่ง	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง <u>696</u>				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย				9. ยางหุแทนบ			

(L)





ด้านหน้า กระจกมองหน้า
สีเงิน 6 เดือน

ข้างซ้าย กระจก L มุมซ้าย 6 เดือน

1500

1500



(R)

ด้านหลัง กระจกมองหลัง
สีเงิน 6 เดือน, กระจกสี
เป็นสีเข้ม 2500

ข้างขวา กระจกมองขวา

1500

รวม 8000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/65/15	✓		
หน้า L ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/65/15	✓		
หลัง R ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/65/15	✓		
หลัง L ☐ ยางปี..... 17 ขนาด..... 185/65/15	✓		
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม็กซีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจากหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้ผ้าห้าย ☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ ☐ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		