

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Commuter 3.0 Economy สี ขาว ทะเบียน ๓ธ 4475 วันที่ 15/1/66

เลขโมล 34716

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง ๑๐๘๐๙

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางกันเครื่อง / กันเกียร์ <u>สี</u>		☒	<u>สี</u>
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อัฟ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแฮน		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีซ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. ปัมป์		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒				☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า

ต้องทำสีใหม่ทั้งคัน




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

สี = 15000 บาท

ขาวใส



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคาติม	☐	แม็คคาเติ่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคาติม	☐	แม็คคาเติ่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคาติม	☐	แม็คคาเติ่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคาติม	☐	แม็คคาเติ่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 16	ขนาด	265/70R15		☒	แตกหลาย
	หน้า L	ยางปี 04	ขนาด	9		☒	
	หลัง R	ยางปี 16	ขนาด	99		☒	
	หลัง L	ยางปี 16	ขนาด	9		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	ทาสีใหม่
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
ฝาครอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	ทาสีใหม่
แม็คซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ใช้คฝักท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	ใช้คฝักท้ายข้างซ้าย
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	