

ส.

ใบตรวจสภาพ

รุ่น VIGO PRERUNNER 3.0 E สี น้ำตาล ทะเบียน 7854 สก. วันที่ 20/9/68

แผ่นโพลี ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 23/11/68



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....4 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี



เลขไมล์ 344742 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ขาด ขยับ + ขว้าง</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ไม่ติด</u>		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>ไม่ดัง (ใบ)</u>	9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แฉ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง <u>เสียงดัง</u>			<u>(ใบ)</u>
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช๊คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีซ <u>เสียงดัง</u>			
3. ไฟสปอร์ตรถไฟ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐			<u>น้ำรั่วซ้ายไม่ติด</u>	10. ปัดนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			<u>(ใบ)</u>	11. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แฉ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย <u>ขวาไม่ติด</u>				13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท่อว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท่อว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝาครอบคานหลัง (สี) = 300 จ้างทว



ด้านหลัง 2. ฝาท้าย (เค) (สี) = 1,000 จ้างชาย 3. คิ้วคานหลังขวา (สี) = 800

รวม = 2,600

4. คิ้วประตูขวาใหม่ จ้างกับแม่ =

โคกโป่งขามใหม่

๑. รั้วใหม่

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คคเดิม ☒ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
หน้า L ☐ แม็คคเดิม ☒ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
หลัง R ☐ แม็คคเดิม ☒ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
หลัง L ☐ แม็คคเดิม ☒ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 24 ขนาด 245/70R16	☒	☐	
หน้า L ยางปี 24 ขนาด 11	☒	☐	
หลัง R ยางปี 24 ขนาด 11	☒	☐	
หลัง L ยางปี 24 ขนาด 11	☒	☐	
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม็คชิลเลอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ใช้คานท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	