

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ Toyota Proace ปี 16 สี เทา ทะเบียน 5กฉ 4519 วันที่ 10 ธ.ค 64
 เลขไมล์ 175206 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง MR0GB3GS3000021394 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษี ☒ ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 15 พ.ค 65

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง 400</u>	☒	☒	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า	☒	☒	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☒	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☒	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า	☒	☒	
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☒	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเบรก	☒	☒	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☒	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☒	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟห้อย	☒	☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟหรี่ท้าย	☒	☒	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟเบรก	☒	☒	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☒	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☒	
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โป๊พ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระเป๋าไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระเป๋าของข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
27. กระเป๋าพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☒		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☒	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☒	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☒	
				6. น้ำมันพัด	☒	☒	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☒	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☒	
				9. แบตเตอรี่	☒	☒	
				10. สายพาน	☒	☒	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☒	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☒	
				2. ลูกหมอกคันชัก	☒	☒	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ	☒	☒	
				4. โช้คอัพ	☒	☒	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แดค	☒	☒	
				6. เบรก	☒	☒	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☒	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☒	
				9. ยางหนุนหมอบ	☒	☒	


ชื่อผู้ซื้อ

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา ประตูหลัง ๑ ด้าน L 2 ขา
1500

						ภาพ	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	มี	มี	มี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒	มี	มี	มี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒	มี	มี	มี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒	มี	มี	มี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐	ยางปี 19	ขนาด 265/60/18			☒	
	หน้า L	☐	ยางปี 19	ขนาด 265/60/18			☒	
	หลัง R	☐	ยางปี 19	ขนาด 265/60/18			☒	
	หลัง L	☐	ยางปี 19	ขนาด 265/60/18			☒	
ยางขอบกระดะ	☒	มี	ไม่มี	สี 1500			☒	
ฟิล์ม	☒	มี	ไม่มี				☒	
ตัวบังแดด	☐	มี	ไม่มี	ซ่อมทำใหม่ 1200				
ยางอะไหล่	☒	มี	ไม่มี				☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	ไม่มี	รวม 2700			☒	
แม่แรง	☒	มี	ไม่มี				☒	
ผ้าคลุมชุดมัลติ	☐	มี	ไม่มี					
ผ้าคลุมกระดะ	☐	มี	ไม่มี					
แม่กซ์ไลเนอร์	☐	มี	ไม่มี					
กระดะหน้า	☒	มี	ไม่มี				☒	
โช๊คมาท้าย	☒	มี	ไม่มี				☒	
เสาคานาค	☒	มี	ไม่มี				☒	
โคมไฟหน้า	☒	มี	ไม่มี				☒	