

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ ISUZU D-Max 5cab 1.9 S สี ขาว ทะเบียน 9กฉ 3783 วันที่ 12/6/66
 เลขโมล 91580
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 17 มิ 67
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ฤดูแฉ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ ฤดูจอร์โมน.....ดอก
☐ ฤดูร้อน.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟใบกึ่ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้วพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม รถดีไม่จริง




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย 2. กระป๋อง (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี = 2,500
ค่า A 1500

				ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19	ขนาด	215/70R15		/	
	หน้า L ยางปี	ขนาด	99		/	
	หลัง R ยางปี 19	ขนาด	99		/	
	หลัง L ยางปี	ขนาด	99		/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
แม็คคซิลเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี				/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี			/		