

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 12 06 2566

ทะเบียน ยฉ 3783 ชม		ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX 1.9 S		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง : ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รัดของ ☐ ระยะเวลา ☐ ซ้ำเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 4 8 2 5 9 3 6 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 15.40 19/6/66 1 6 ชั่วโมง 16.00 19/6/66 9 2 กระบะซ้าย 14.30 19/6/66 6 10 3 7 11 4 8 12 ตรวจแล้ว					
แผนกสี ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 1 ชั่วโมง 5 9 2 กระบะซ้าย 6 10 3 7 11 4 8 12 ตรวจแล้ว					
แผนกประกอบ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 1 ชั่วโมง 3 5 2 4 6 ตรวจแล้ว					
แผนกขัด ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 ชั่วโมง 3 3 ตรวจแล้ว					
แผนกล้าง ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ภายนอก 3 5 2 ภายใน 4 6 ตรวจแล้ว					
อื่นๆ ระดับงาน หนัก / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ