

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ มาสด้า บี 16 ปี 2013 สี เทา ทะเบียน กธ 2640 วันที่ 30/9/62

เลขไมล์ 89097 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวญ ☐ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MM8VPOD100183507 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวญเรีโมท...!.....ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 4 พ.ย 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>๓ สี</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในแก่ง	☒		
2. ไฟหน้าบด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ระบบช่วงล่าง			
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
4. รอยร้าวโช๊คอัพ			
5. กระบอกพวงมาลัย/แรค			
6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุแหวน			
10. เบรก			
11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์




ด้านหน้า




ข้างซ้าย

เก๋ง 6ab 2.5



ด้านหลัง



ข้างขวา

เก๋ง 6ab 2.5, ครีโกล 500 ลิตร

2.6,000 บาท + 3,500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว		☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว		☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว		☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18 ขนาด.....265/65/17		☒		
	หน้า L	ยางปี.....18 ขนาด.....265/65/17		☒		
	หลัง R	ยางปี.....18 ขนาด.....265/65/17		☒		
	หลัง L	ยางปี.....18 ขนาด.....265/65/17		☒		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		