




* Գործարկի արժեքը 11 օր 7 ամսվա համար 400




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

* กระจกมองข้าง 2 ตัว

* กระจกมองข้าง 4 ตัว

* กระจกมองข้าง 4 ตัว

* กระจกมองข้าง 2 ตัว 1,500 x 2 = 3,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 191 ขนาด 195/50/16	☒	
	หน้า L ยางปี 191 ขนาด 195/50/16	☒	
	หลัง R ยางปี 191 ขนาด 195/50/16	☒	
	หลัง L ยางปี 191 ขนาด 195/50/16	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จ๊วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	