

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Ford Ranger Super 2.2 XL สี เทา ทะเบียน นล 7276 ร วันที่ 18/7/66


เลขโมล 48083
 แผ่นพลาสติก ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง 28 ม.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ฝาปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันทัน	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. ไขควง	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แลก	/		
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีซ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บัมพ์	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง) <u>เสียง</u>	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้าเหล็ก (สี)




ข้างซ้าย 2 ประตูเหล็ก (สี)

3. เดี๋ยว (สี)

4. กระบะเหล็ก (สี) (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา 5 กระบะเหล็ก (สี) (สี)

6. เดี๋ยว (สี)

สี - 6,000

ขาว

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☒	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....				215/70R16
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....				99
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....				99
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....				7
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
แม็คซีโลเวอร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		ตัวพร้อม
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
โซ๊คผาก้าย	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		