

ใบตรวจสภาพรถ




นรค. 41465 ปี 2016 สี ดำ ทะเบียน ๑๑ ๘171 วันที่ 9/1/63

เลขไมล์ 41465 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMS8V2315001 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 2.....ดอก
 เลขเครื่อง K12B5198551 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 ผ่านเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด ๑๓.๑ 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>6๐๐ ลิตร</u>
SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
แดร่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
ไฟในถัง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แปด			
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เซ็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ ๒๐๑6
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



$7x = 6000$ $110M = 2,000$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	แม็คเดิม	แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หลัง R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
	หน้า R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....16	ขนาด.....	185/65/15	✓	
	หน้า L	ยางปี.....16	ขนาด.....	185/65/15	✓	
	หลัง R	ยางปี.....16	ขนาด.....	185/65/15	✓	
	หลัง L	ยางปี.....16	ขนาด.....	185/65/15	✓	
ยางขอบกระทะจก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบาะ	☐ มี	☒ ไม่มี				